PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2003-318242

(43) Date of publication of application: 07.11.2003

(51)Int.Cl.

H01L 21/66 H01L 21/306

(21)Application number: 2002-120358

(71)Applicant: SHIN ETSU HANDOTAI CO LTD

(22)Date of filing:

23.04.2002


(72)Inventor: HAGIMOTO KAZUNORI

(54) EVALUATION METHOD OF SILICON SUBSTRATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an evaluation method of a silicon substrate where surface defect observation due to etching after device film peeling is facilitated, by creating a clear surface for observing crystal defects on a semiconductor substrate and surface defects due to a device process, and it can be made clear that defects on the surface are caused by crystal itself or stress and contamination due to the process.

SOLUTION: The silicon substrate where a device film is formed is dipped into a fluoric acid having a weight concentration of 20% or more and 50% or less, and then the surface of the silicon substrate is mechanically cleaned while demineralized water is being absorbed into resin having a water absorption property, thus removing the device film for exposing the surface of the silicon substrate, selectively etching the exposed surface of the silicon substrate, and observing the defects on the surface of the selectively etched silicon substrate.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.10.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3760468

[Date of registration]

20.01.2006

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

.[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-318242

(P2003-318242A)

(43)公開日 平成15年11月7日(2003.11.7)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

HO1L 21/66 21/306 H01L 21/66

4M106

21/306

5F043

審査請求 未請求 請求項の数6

OL (全 7 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願2002-120358(P2002-120358)

平成14年4月23日(2002.4.23)

(71)出願人 000190149

信越半導体株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番2号

(72)発明者 萩本 和徳

群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越半

導体株式会社半導体磯部研究所内

(74)代理人 100080230

弁理士 石原 詔二

Fターム(参考) 4M106 AA01 AA02 AA10 CB20 DB18


5F043 AA02 BB02 FF10 GG10

(54) 【発明の名称】 シリコン基板の評価方法

(57)【要約】

【課題】半導体基板上の結晶欠陥やデバイスプロセス起 因の表面欠陥を観察するための綺麗な表面を作成すると とによってデバイス膜剥離後のエッチングによる表面欠 陥観察がし易くなり、表面にある欠陥が結晶起因の欠陥 か、又はプロセス起因のストレスや汚染による欠陥なの かを明らかにすることができるようにしたシリコン基板 の評価方法を提供する。

[解決手段] デバイス膜が形成されたシリコン基板を2 0%以上50%以下の重量濃度のフッ酸に浸漬した後、 該シリコン基板の表面を吸水性を有する樹脂に純水を吸 収させた状態で機械的に洗浄することにより、前記デバ イス膜を除去してシリコン基板表面を露出させ、露出し たシリコン基板表面を選択エッチングし、この選択エッ チングされたシリコン基板表面の欠陥を観察するように した。



【特許請求の範囲】

【請求項】】 デバイス膜が形成されたシリコン基板を 20%以上50%以下の重量濃度のフッ酸に浸渍した 後、該シリコン基板の表面を吸水性を有する樹脂に純水 を吸収させた状態で機械的に洗浄することにより、前記 デバイス膜を除去してシリコン基板表面を露出させ、露 出したシリコン基板表面を選択エッチングし、との選択 エッチングされたシリコン基板表面の欠陥を観察すると とを特徴とするシリコン基板の評価方法。

【請求項2】 デバイス膜が形成されたシリコン基板を 10 20%以上50%以下の重量濃度のフッ酸に浸漬した 後、該シリコン基板の表面をアンモニアと過酸化水素の 混合水溶液で洗浄することにより、前記デバイス膜を除 去してシリコン基板表面を露出させ、露出した表面を選 択エッチングし、との選択エッチングされたシリコン基 板表面の欠陥を観察することを特徴とするシリコン基板 の評価方法。

【請求項3】 前記フッ酸の重量濃度を20%以上40 %以下とすることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載のシリコン基板の評価方法。

【請求項4】 前記フッ酸による浸漬を少なくとも2回 に分けて行い、いずれの浸漬においても未使用のフッ酸 を用いることを特徴とする請求項1から請求項3のいず れか1項に記載のシリコン基板の評価方法。

【請求項5】 前記フッ酸による浸漬中に、前記シリコ ン基板を揺動することを特徴とする請求項1から請求項 4のいずれか1項に記載のシリコン基板の評価方法。

【請求項6】 前記フッ酸による浸漬中に、前記シリコ ン基板に超音波を加えることを特徴とする請求項1から 請求項5のいずれか1項に記載のシリコン基板の評価方 30 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、デバイスが作製さ れたシリコン基板の評価方法(検査技術)に係わり、特 に、シリコン基板の欠陥やデバイスプロセス中の汚染や ストレスによる不良解析を行うために、デバイス膜の剥 離を新規な手法で行い、露出したシリコン基板表面の欠 陥を観察するようにしたシリコン基板の評価方法に関す る。

[0002]

【関連技術】 シリコン基板に形成されたデバイスの故障 解析をするためには、表面についているデバイス膜を剥 離して半導体シリコン基板表面を露出させた後、選択エ ッチングを行って欠陥を観察しなければならない。デバ イス膜としては、シリコン酸化膜やシリコン窒化膜など の絶縁膜や、ポリシリコン膜やアルミニウムなどの電極 や、ポリイミドなどの有機物からなる表面保護膜などが ある。

基板表面を露出させるため、従来より、フッ酸・硝酸系 のエッチング液が使用されている。これを用いて表面に ついているデバイス膜を剥離するためには、長時間フッ 酸・硝酸系のエッチング液に浸漬して置く必要がある。 しかし、長時間エッチング液に浸漬しておくと、シリコ ン基板表面上のデバイス膜を綺麗に剥がすことができ ず、逆に、表面を虫食い状態にエッチングしてしまい、 表面が荒れてシリコン基板の表面欠陥を観察するのに不 都合が多かった。

【0004】また、デバイス膜の種類毎に順次適切なエ ッチング液を選択してエッチングする方法もあるが、エ ッチング液を何度も交換する必要があり手間がかかって しった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】シリコン基板表面上の デバイス膜を綺麗に剥がすために、フッ酸中に長時間半 導体基板を浸漬して置くと、表面が虫食い状態にエッチ ングされてしまう。また、デバイス膜の種類毎に適切な エッチング液を選択してエッチングするのは非常に手間 20 がかかる。従って、短時間でデバイス膜を綺麗に剥がす ための方法が必要である。

【0006】本発明は、上記した問題点に鑑みなされた もので、半導体基板上の結晶欠陥やデバイスプロセス起 因の表面欠陥を観察するための綺麗な表面を露出させる ことによってデバイス膜剥離後のエッチングによる表面 欠陥観察がし易くなり、表面にある欠陥が結晶起因の欠 陥か、又はプロセス起因のストレスや汚染による欠陥な のかを明らかにすることができるようにしたシリコン基 板の評価方法を提供することを目的とする。

[0007]

40

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本発明のシリコン基板の評価方法の第1の態様は、 デバイス膜が形成されたシリコン基板を20%以上50 %以下の重量濃度のフッ酸に浸漬した後、該シリコン基 板の表面を、吸水性を有する樹脂に純水を吸収させた状 態で機械的に洗浄することにより、前記デバイス膜を除 去してシリコン基板表面を露出させ、露出した表面を選 択エッチングすることにより前記シリコン基板表面の欠 陥を観察することを特徴とする。

【0008】また、本発明のシリコン基板の評価方法の 第2の態様は、デバイス膜が形成されたシリコン基板を 20%以上50%以下の重量濃度のフッ酸に浸漬した 後、該シリコン基板の表面をアンモニアと過酸化水素の 混合水溶液で洗浄することにより、前記デバイス膜を除 去してシリコン基板表面を露出させ、露出した表面を選 択エッチングすることにより前記シリコン基板表面の欠 陥を観察することを特徴とするシリコン基板の評価方法 である。

【0009】本発明で使用するフッ酸の重量濃度は20 【0003】このデバイス膜を除去して半導体シリコン 50 %以上50%以下である。フッ酸は、重量濃度50%が

する。

一般的に市販されている原液であるが、その原液のまま ではエッチング反応が速すぎる場合があるので、フッ酸 の重量濃度としては20%以上40%以下とすることが 好ましい。

【0010】また、フッ酸による浸漬を少なくとも2回 に分けて行い、いずれの浸漬においても未使用のフッ酸 を用いることが好ましい。さらに、フッ酸による浸漬中 に、前記シリコン基板を揺動したり、超音波を加えたり すれば効率よくデバイス膜を除去することができる。 [0011]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を添付 図面中図1及び図2に基づいて説明するが、図示例は例 示的に示されるもので、本発明の技術思想から逸脱しな い限り種々の変形が可能なことはいうまでもない。

【0012】図1は本発明のシリコン基板の評価方法の 第1の態様の処理手順の1例を示すフローチャートであ る。図1に示したように、まずデバイス膜が形成された シリコン基板をフッ酸に浸漬する(ステップ100)。 このフッ酸としては重量濃度が20%以上50%以下の ものが用いられ、20%以上40%以下が好ましい。 【0013】次に、フッ酸に浸漬された上記デバイス膜 が形成されたシリコン基板の表面を機械的に洗浄する (ステップ102)。この機械的洗浄は、吸水性を有す る樹脂に純水を吸収させたものによって行われる。この 機械的洗浄により上記デバイス膜は除去されてシリコン 基板の表面が露出される(ステップ104)。

【0014】続いて、との露出されたシリコン基板表面 を選択エッチングする(ステップ106)。この選択エ ッチングは常法により行えばよいもので、例えば、フッ 酸・硝酸系のクロムレスエッチング若しくはSecco エッチングを1分間程度行う。

【0015】最後に、との選択エッチングされたシリコ ン基板表面の欠陥を光学顕微鏡によって観察する(ステ ップ108)ととにより、シリコン基板の評価を行う。 【0016】つまり、本発明のシリコン基板の評価方法 の第1の態様によれば、シリコン基板上に形成されたデ バイス膜は、髙濃度のフッ酸と、吸水性を有する樹脂か らなる洗浄ブラシを用いるだけで、シリコン基板からデ バイス膜のみを簡単かつ綺麗に剥離することができる。

【0017】吸水性を有する高い樹脂からなる洗浄ブラ 40 シとしては、ポリビニルホルマール (PVF) からなる ブラシローラー (商品名:カネボウ社製)や、ベルクリ ン (商品名:カネボウ社製)などのビニル樹脂を挙げる ことができる。

【0018】具体的なデバイス膜除去方法としては、例 えば25%のフッ酸にデバイス膜の付いたシリコン基板 を浸漬し、表面の保護膜(ポリイミド等)が剥がれ出し たらシリコン基板を上下に5分間振り、表面の保護膜や 配線等を剥がし、シリコン基板を引き上げ純水で10分 間以上洗浄する。

【0019】続いて、新しい25%のフッ酸にシリコン 基板を浸潰し、シリコン基板を上下に10分間振る。シ リコン基板を引き上げ純水で10分以上洗浄する。この 状態で、シリコン基板表面にデバイス膜の残りが付着し ている場合(茶色になっていることが多い)は新しい2 5%のフッ酸にシリコン基板を10分間浸漬して置き、 その後、シリコン基板を引き上げ純水で10分以上洗浄

【0020】尚、フッ酸への浸漬時間の合計は1時間以 下とすることが好ましい。それ以上浸漬しても、デバイ 10 ス膜除去効果が上がることはなく、むしろ、シリコン基 板表面が部分的にエッチングされてしまう場合がある。 【0021】さらに、フッ酸浸漬処理終了後の状態で、 シリコン基板表面にデバイス膜の残りが付着(茶色にな っていることが多い)している場合は、ガラスプレート の上にシリコン基板を載せ、シリコン基板上に純水を流 しながら綺麗なブラシローラーに純水をたっぷり含ませ て、ブラシローラーを回転させながらシリコン基板を軽 く擦る。との時、一度シリコン基板を擦ったブラシロー 20 ラーの面で、シリコン基板を擦ると、ブラシローラーに よって除去されたデバイス膜がシリコン基板に再付着す る場合があるので、シリコン基板を擦ったブラシローラ ーの面で再びシリコン基板を擦ることは避けなければな らない。

【0022】前述したように、デバイス膜を剥がすため に、フッ酸・硝酸系のエッチング液中に長時間半導体基 板を浸漬して置くと、表面が虫食い状態にエッチングさ れてしまう。これは、デバイスに使用されている金属等 がエッチング液中に溶け出し、イオン化してシリコン基 30 板を虫食い状態にエッチングしてしまう原因になってい ると考えている。

【0023】高濃度のフッ酸にデバイス膜の付いたシリ コン基板を浸漬し、シリコン基板を上下に振ることによ り、表面の保護膜(ポリイミド等)や配線等をシリコン 基板から短時間で引き離す効果がある。一旦、表面に付 着している膜や配線類のかす等を洗い流すために、シリ コン基板を引き上げ純水で10分以上洗浄した後、再度 新しいフッ酸にシリコン基板を浸漬することがより効果 的なのは、最初に使用したフッ酸を使用すると剥がれた かすが表面に付着したり、デバイス膜の剥がれた部分が フッ酸溶液中に溶けている金属イオン等が原因でエッチ ングされたりしてしまうためである。このため新しいフ ッ酸を使用する。シリコン基板を上下に揺動する目的 は、まだ完全に落ちていないデバイス膜がある場合、シ リコン基板から膜を剥がれやすくするためである。揺動 する代わり、あるいは、揺動しながら超音波を加えると とによっても高い除去効果が得られる。

【0024】上記した本発明方法の第1の態様において は、フッ酸に浸漬されたデバイス膜が形成されたシリコ ・50 ン基板の表面をブラシローラー等の機械的洗浄を行うと

10

5

とによってデバイス膜を除去する構成を採用したが、機 械的洗浄以外の洗浄方法を適用することも可能であり、 以下に説明する。

【0025】図2は本発明のシリコン基板の評価方法の 第2の態様の処理手順の1例を示すフローチャートであ る。本発明方法の第2の態様は、フッ酸に浸漬されたデ バイス膜が形成されたシリコン基板の表面をアンモニア と過酸化水素の混合水溶液によって洗浄する(ステップ 103) ことが特徴であり、その他の工程(ステップ1 00、104、106及び108)は本発明方法の第1 の態様と全く同様に行えばよいので再度の説明は省略す る。

【0026】このようにブラシローラー等による機械的 洗浄の代わりにアンモニアと過酸化水素の混合水溶液で 洗浄することによって、フッ酸溶液中で落ちなかったデ バイス膜のカスをアルカリエッチングにより落とすこと ができる。アンモニアと過酸化水素の混合水溶液による 洗浄は、一般的にSC1洗浄と呼ばれ、シリコン基板表 面のパーティクルや有機物や金属等による汚染物を除去 するための洗浄であり、溶液組成は、NH、OH(29 重量%):H,O,(30重量%):H,O=1:1:5~ 10の比率(容量比)で行われる。この洗浄によって、 殆どのデバイス膜を剥がすことができる。

[0027]

【実施例】以下に実施例をあげて本発明をさらに具体的 に説明するが、とれらの実施例は例示的に示されるもの で限定的に解釈されるべきでないことはいうまでもな 64

【0028】(実施例1)重量濃度20%、25%、4 0%のフッ酸にそれぞれデバイス膜の付いたシリコン基 30 板を浸漬したところ、約20秒経過したところで、表面 の保護膜(ポリイミド)が剥がれ始めた。そこで、シリ コン基板を上下に5分間振り、表面の保護膜や配線等を 剥がし、シリコン基板を引き上げ純水で10分間洗浄し た。この状態のシリコン基板の表面を光学顕微鏡で観察 したところ、図3の写真に示したように綺麗にデバイス 膜が落ちていないことがわかった。

【0029】その後、それぞれの濃度の新しいフッ酸に シリコン基板を移し変え、シリコン基板を上下に10分 間振った。そして、シリコン基板を引き上げ純水で10 40 分以上洗浄した後、再びフッ酸にシリコン基板を10分 間浸漬し純水で10分間以上洗浄した後、ガラスプレー トの上にシリコン基板を載せ、シリコン基板上に純水を 流しながら綺麗なブラシローラーに純水をたっぷり含ま せて、ブラシローラーを回転させながらシリコン基板を 軽く擦った。との状態のシリコン基板の表面を光学顕微 鏡で観察したところ、図4の写真に示したように綺麗に デバイス膜が落ちていることがわかった。

【0030】とのシリコン基板に選択エッチング(Se ccoエッチング)を1分間行った後、光学顕微鏡にて 50

表面を観察したところ、デバイス膜が綺麗に落ちていた ため、表面のどの領域においても欠陥観察を行うことが でき、十分な不良解析を行うことができた。

【0031】(実施例2)25%フッ酸に超音波を印加 しながら、デバイス膜の付いたシリコン基板を浸漬した ところ、約15秒経過したところで、表面の保護膜(ポ リイミド)が剥がれ始めた。そこで、シリコン基板を上 下に5分間振り、表面の保護膜や配線等を剥がし、シリ コン基板を引き上げ純水で10分間洗浄した。さらに、 新しいフッ酸にシリコン基板を移し変えて10分間浸漬 させた後、シリコン基板を引き上げ純水で10分間洗浄

[0032] その後、重量濃度29%のアンモニア水 と、重量濃度30%の過酸化水素水と、純水とを、容量 比1:1:10で混合したアンモニア過水溶液(液温8 0℃)で5分間の洗浄を行い、5分間の純水リンスを行 った後、シリコン基板の表面を光学顕微鏡で観察したと ころ、図5の写真のように綺麗にデバイス膜が落ちてい ることがわかった。

【0033】とのシリコン基板に選択エッチング(Se 20 c c o エッチング)を1分間行った後、光学顕微鏡にて 表面を観察したところ、デバイス膜が綺麗に落ちていた ため、表面のどの領域においても欠陥観察を行うことが でき、十分な不良解析を行うことができた。

【0034】(比較例1)重量濃度10%、15%のフ ッ酸にそれぞれデバイス膜の付いたシリコン基板を浸漬 したところ、約20秒経過したが表面の保護膜(ポリイ ミド)は剥がれが発生せず、20%未満の低濃度のフッ 酸では、膜除去に長時間を要することがわかった。

【0035】(比較例2)25%のフッ酸にシリコン基 板を24時間浸漬したあと水洗してその表面を光学顕微 鏡で観察したところ、図6及び図7の写真に示したよう にデバイス膜は除去されたものの、シリコン基板表面が 部分的にエッチングされしまっていることがわかった。 【0036】このシリコン基板に選択エッチング(Se ccoエッチング)を1分行った後、光学顕微鏡にて表 面を観察したところ、シリコン基板表面が部分的にエッ チングされてしまった箇所については欠陥の評価ができ ず、十分な不良解析ができなかった。

[0037]

【発明の効果】以上述べたととく、本発明のシリコン基 板の評価方法によれば、シリコン基板上の結晶欠陥やデ バイスプロセス起因の表面欠陥を観察するための綺麗な 表面を形成し、その綺麗な表面を観察しシリコン基板の 評価を行うため、デバイス膜剥離後のエッチングによる 表面欠陥観察がしやすくなり、表面にある欠陥が結晶起 因の欠陥なのか、またはプロセス起因のストレスや汚染 による欠陥なのかを明らかにすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のシリコン基板の評価方法の第1の態

7

様の処理手順の1例を示すフローチャートである。

【図2】 本発明のシリコン基板の評価方法の第2の態 様の処理手順の1例を示すフローチャートである。


【図3】 実施例1における1回目のフッ酸洗浄を行った後のシリコン基板の表面状態(綺麗にデバイス膜が落ちていない状態)を示す写真である。

【図4】 実施例1におけるフッ酸洗浄及び機械洗浄終 了後のシリコン基板の表面状態(綺麗にデバイス膜が落 ちている状態)を示す写真である。 *【図5】 実施例2 におけるフッ酸洗浄及びアンモニア と過酸化水素の混合水溶液による洗浄終了後のシリコン 基板の表面状態(綺麗にデバイス膜が落ちている状態) を示す写真である。


【図6】 比較例2 における長時間フッ酸浸漬後のシリコン基板の表面状態(表面侵蝕された状態)を示す写真である。

【図7】 図6の写真の拡大写真である。

[図1] [図2] [図6]




[図3]




 $20 \mu m$

【図4】



【図5】



BEST AVAILABLE COPY

【図7】

